



**Dirección General de Aeronáutica Civil**  
9 Ave. 14-75 Aeropuerto Internacional La Aurora zona 13  
[accidentesdgacgua@gmail.com](mailto:accidentesdgacgua@gmail.com), Tels: 23215234 al 38

## INFORME UNICO TG-DQB

3 DE MARZO 2021

UNIDAD DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

PUBLICO EN GENERAL  
DIRIGIDO A

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA  
CIVIL DE GUATEMALA  
ELABORADO POR

### INFORMACION

+ 502 2321-5236  
Teléfono principal

+ 502 - 51739745  
Teléfono móvil

Sviaccidentes@dgac.gob.gt  
Dirección de correo  
electrónico

9Av. 14-75 zona 13 Dirección General de Aeronáutica Civil  
Dirección

Guatemala  
Ciudad

Guatemala  
Estado

1013  
Código postal

CESSNA R172K TG-DQB, 06 de febrero 2021.  
Aeronave/echa del suceso

3 millas náuticas al Nor-noreste del  
Aeropuerto Internacional "La Aurora", Ciudad  
de Guatemala.

Lugar del suceso

No Aplica  
Información adicional

Manual de procedimientos UIA  
En base a



GOBIERNO *de*  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



## INFORME ÚNICO ACCIDENTE AERONAVE TG-DQB

### DATOS GENERALES DE LA AERONAVE:

Marca:	Textron Aviation Inc.
Modelo:	R172K.
No. de serie:	R1722035.
Certificado Tipo:	3A17, revisión 47, 29 julio 2015.
Categoría:	Normal.
Colores:	Blanco, azul y rojo.
Certificado de Aeronavegabilidad:	Vigente del 14 de agosto de 2020 al 13 de agosto de 2021. Clave 016405-20-08 / 274.
Seguro de la aeronave:	Vigente del 16 de abril del 2020 al 16 de abril del 2021 por Seguros Universales bajo la póliza No. 06-01-01-62839-4.
Lugar del impacto:	3 Millas Náuticas al Nor-noreste del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Fecha del impacto:	06 de febrero del 2021.
Hora aproximada del impacto:	13:00 hora local, 19:00 hora UTC.
Propietario:	Fumigaciones Aéreas Agrícolas, S.A.
Operador:	Fumigaciones Aéreas Agrícolas, S.A.
Tipo de Licencia:	Piloto Privado-Avión.
Nacionalidad:	Guatemalteca.
Vigencia Certificado Médico:	Vigente al 5 de febrero 2021.
Pasajeros a bordo:	3 (tres).
Fase de vuelo en la que sucedió el impacto aviar:	Incorporación al patrón de tráfico para el aterrizaje

## INFORME FOTOGRÁFICO



**Fotografía No. 1**  
Vista lateral izquierda de la aeronave.



**Fotografía No. 2**  
Vista del empenaje y matrícula de la aeronave.



**Fotografía No. 3**  
Vista lateral derecha de la aeronave.



**Fotografía No. 4**  
Vista del ala izquierda lado superior.



**Fotografía No. 5**  
Daño por compresión.



**Fotografía No. 6**  
Vista del daño ocasionado por el ave.



**Fotografía No. 7**

Profundidad del daño encontrado en ala izquierda.



**Fotografía No. 8**

Ave Cathartes Aura (zopilote), aparentemente ave con la que impactó la aeronave.