

UIA-02-2021 ACCIDENTE DE AERONAVE PIPER PA-18-150 MATRÍCULA TG-CUB 10/02/2021

DATOS DE LA AERONAVE

Marca: Piper Aircraft.

Modelo: PA-18-150.

Serie: 18-2456.

Certificado Tipo: 1A2, revisión No.38 de fecha 07 de agosto 2006.

Lugar del Accidente: Pista del aeródromo de la finca Santa Rosa, municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla, Guatemala.

Fecha del Accidente: 10 de febrero 2,021.

Tipo y Número de Licencia: P.A. Comercial Avión No. 3448 DGAC.

Almas a bordo: Una (01).

RESEÑA DEL VUELO:

La aeronave Piper PA-18 despegó del aeródromo "La Flora" Tiquisate, Escuintla, con el fin de efectuar un vuelo al mando del piloto con licencia No. 3448 y retornar al Aeródromo "La Flora".

De acuerdo al reporte del piloto, efectuó dos aterrizajes en la Flora y después decidió efectuar un aterrizaje en el aeródromo de la finca Santa Rosa, que se encuentra aproximadamente a 2 millas náuticas de Tiquisate, al efectuar el aterrizaje a 400.0 metros antes de la cabecera final pierde el control y la aeronave se invierte sobre su eje transversal (Capotea), el piloto sale de la aeronave sin daños corporales auxiliado por personal del aeródromo.

La aeronave fue removida del lugar del percance para no retardar la operación de las aeronaves que efectuaban trabajo aéreo agrícola.

El proceso de Investigación del accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual emitirá el informe final correspondiente al Despacho Superior al finalizar la Investigación.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN