

UIA-07-2021 ACCIDENTE DEL HELICÓPTERO BELL 206B III MATRÍCULA TG-SEN 01/05/2021

DATOS DEL HELICÓPTERO

Marca: Bell Helicopter Textron Inc.

Modelo: 206B III.

Serie: 2698.

Certificado Tipo: H2SW, revisión No.51 de fecha 20 de abril 2020.

Lugar del Accidente: Finca Sololá, municipio de Río Bravo, departamento de Suchitepéquez, Guatemala.

Fecha del Accidente: 01 de mayo 2,021.

Tipo y Número de Licencia: P.A. Comercial helicóptero No. 188 DGAC.

Almas a bordo: Cinco (05).

RESEÑA DEL VUELO:

El día 01 de mayo, el helicóptero con matrícula TG-SEN, despegó del Aeródromo de la finca "El Baluarte", con la intención de efectuar el vuelo de retorno a la ciudad capital de Guatemala.

Durante su vuelo el helicóptero se accidenta en un área de la finca Sololá, ubicada en el municipio de Río Bravo del departamento de Suchitepéquez, a una distancia de 5.0 Millas Náuticas del aeródromo de la finca "El Baluarte".

El piloto y tres pasajeros fallecen en el punto de impacto y una fémina con lesiones graves es trasladada a un Centro de Salud Privado en la Capital de Guatemala, para brindarle atención médica.

En la emergencia la aeronave impacta a tierra y presenta destrucción total, se documentó fotográficamente por la Unidad de Investigación de Accidentes.

El proceso de investigación del accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual emitirá el informe final correspondiente al Despacho Superior al finalizar la investigación.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.
- Recolección de información técnico y organizacional.

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN