

BOLETIN INFORMATIVO

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS

UIA-A-07-2023 ACCIDENTE AERONAVE AYRES THRUSH S2R-T34

MATRÍCULA N2016G 17/05/2023

DATOS DE LA AERONAVE

Marca: Ayres Thrush.

Modelo: S2R-T34.

Serie: T34-241.

Certificado Tipo: A4SW, Revisión No. 41, de fecha 14 de septiembre del 2022.

Lugar del Accidente: Finca Entre Ríos, Aldea El Arisco, municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla, Guatemala.

Fecha del Accidente: 17 de mayo del 2023.

Licencia de Piloto Comercial-Avión.

Almas a bordo: una (01).

RESEÑA DEL VUELO:

El día 17 de mayo de 2023, la aeronave con matrícula N2016G operada por Fadecasa, despegó de la pista ubicada en la finca Entre Ríos, Aldea El Arisco, municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla con un tripulante a bordo. Según declaraciones de los observadores la aeronave recorre en su carrera de despegue sin que se notara algo anormal, al tomar vuelo y a más o menos 500 metros de recorrido tomando altura, la aeronave se desploma en caída vertical e impacta contra el terreno de cultivo de banano. El piloto sufrió lesiones que ameritaron su traslado a un centro de salud para su evaluación y recuperación.

Al ser notificados del accidente, la Unidad de Investigación de Accidentes se presentó al área del suceso para documentar fotográficamente, recolectar las evidencias posibles e iniciar con el proceso de investigación de lo sucedido.

La investigación del accidente será efectuada por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual emitirá el Informe Final correspondiente al Despacho Superior al finalizar la Investigación.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- **Notificación del accidente al Estado del Fabricante.**
- **Elaboración del Informe Preliminar.**
- **Elaboración Boletín Informativo Preliminar.**
- **Recolección de información técnica y organizacional.**

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN