

BOLETIN INFORMATIVO

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS

UIA-A-07-2024 ACCIDENTE DEL HELICÓPTERO ROBINSON R44 II

MATRICULA TG-GSC 17/05/2024

DATOS DEL HELICÓPTERO

Marca: Robinson.

Modelo: R44 II.

Serie: 13521.

Certificado Tipo: H11NM, revisión 11, del 29 de enero del 2024.

Lugar del Accidente: Helipuerto en Kilómetro 9.5 carretera hacia El Salvador, municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala.

Fecha del Accidente: 17 de mayo de 2024.

Licencia de Piloto Comercial Helicóptero.

Almas a bordo: Una (01).

RESEÑA DEL VUELO:

El día viernes 17 de mayo de 2024, el helicóptero con matrícula TG-GSC despegó con plan de vuelo con destino al helipuerto de Laguna Park, Fraijanes, vuelo de 0:30 minutos de duración. Al estar acercándose a las laderas al eco y como a 3 millas náuticas del Aeropuerto Internacional "La Aurora", la aeronave efectúa un aterrizaje de emergencia en residenciales Altos de Montebello 2.

La Unidad de Investigación de Accidentes se presentó al área del suceso, para documentar fotográficamente e iniciar con el proceso de investigación de lo sucedido.

El proceso de investigación por accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual presentará el Informe Final correspondiente al Despacho Superior.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- **Notificación del accidente al Estado del Fabricante.**
- **Elaboración del Informe Preliminar.**
- **Elaboración Boletín Informativo Preliminar.**
- **Recolección de información técnico y organizacional.**

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN