

UIA-01-2015 ACCIDENTE AERONAVE BEECHCRAFT MATRÍCULA TG-BOW, 04/01/2015

DATOS AERONAVE

Marca: Beechcraft.

Modelo: E-55.

Serie: TE-1082.

Certificado Tipo: 3A16, revisión 89 del 22 de abril 2014.

Lugar Accidente: Aeródromo de Huehuetenango, municipio y departamento del mismo nombre.

Fecha Accidente: 04/01/2015

Tipo y Número de Licencia:


Privada No. 948

Almas a bordo: tres (03)

RESEÑA DEL VUELO:

La aeronave se dirigió hacia la pista del Aeródromo de Huehuetenango, según plan de vuelo desde el Aeropuerto Internacional "La Aurora", bajo condiciones de vuelo visual, durante el vuelo él Piloto efectúa las comunicaciones estandarizadas por el Centro de Control de Tránsito Aéreo en las frecuencias establecidas, al llegar a la fase final y efectuar la aproximación el tren de aterrizaje delantero de la aeronave hace contacto con el cerco de valla perimetral en la cabecera 06 de la pista, enredando dos hilos de alambre galvanizado. Posteriormente hace contacto con la pista fracturando la base del tren delantero, arrastrándose la aeronave un aproximado de 200.0 metros, dañándose las aspas de las hélices, motor y sección inferior frontal del fuselaje. El piloto y sus pasajeros salieron ilesos.

El personal de Investigación de Accidentes se presentó el día 5 de enero al Aeródromo de Huehuetenango; para efectuar el inicio del proceso de investigación, las posibles causas del accidente se darán a conocer en el informe final emitido por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Se efectuó reporte en el Sistema ECCAIRS.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Informe de Avances No. UIA-01-2015