

UIA-03-2015 ACCIDENTE AERONAVE AVIAT HUSKY MATRÍCULA TG-DRY, 20/01/2015

DATOS AERONAVE

Marca: AVIAT.

Modelo: HUSKY A-1.

Serie: 1308.

Certificado Tipo: A22NM, revisión 24 de fecha 02/11/2012

Lugar Accidente: Aeropuerto Internacional "La Aurora".

Fecha Accidente: 20/01/2015

Tipo y Número de Licencia:

Privada No. 2632

Almas a bordo: dos (02)

RESEÑA DEL VUELO:

La aeronave despegó del Aeródromo de la Finca El Caobanal, Escuintla con destino al Aeropuerto Internacional "La Aurora", ubicado en la zona 13 de la ciudad capital de Guatemala.

Durante el vuelo, el piloto mantiene las comunicaciones estandarizadas con el Centro de control de Tránsito Aéreo en las frecuencias establecidas, al llegar a la fase final del vuelo efectúa la aproximación para el aterrizaje.

En el aterrizaje en la Pista del Aeropuerto Internacional "La Aurora", aproximadamente a las 15:00 Hora local, (21.00 UTC), entre las intersecciones N – M, el Piloto pierde el control en vuelo, efectuando un aterrizaje en el cuál se desploma e impacta a tierra de forma vertical dañando completamente, el tren derecho e izquierdo colapsando, hundiéndose y quebrándose, provocando que la parte baja de la aeronave hiciera contacto con la superficie del pavimento quedando detenida sobre la pista.

El piloto y pasajero salieron de la aeronave por sus propios medios sin daños físicos.

Las posibles causas del presente accidente se darán a conocer en el Informe Final, emitido por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Se efectuó reporte en el Sistema ECCAIRS.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN