

UIA-04-2015 ACCIDENTE AERONAVE THRUSH S2R-T34 MATRÍCULA TG-DMB, 23/03/2015

DATOS AERONAVE

Marca: Thrush Aircraft Inc.

Modelo: S2R-T34.

Serie: T34-316.

Certificado Tipo: A4SW

Lugar Accidente: Finca Creek, del municipio "Los Amates", departamento de Izabal, Guatemala.

Fecha Accidente: 23/03/2015

Tipo y Número de Licencia:

Comercial avión No. 3476.

Almas a bordo: uno (01)

RESEÑA DEL VUELO:

La aeronave fumigadora con matrícula TG-DMB, despegó de la pista Bananera, ubicada en el municipio de Morales, departamento de Izabal con destino hacia la Pista de la Finca Creek en el municipio "Los Amates", del mismo departamento. De acuerdo al reporte del piloto, el vuelo fue efectuado bajo condiciones normales.

Durante el vuelo, quedó aproximadamente 8 minutos y al llegar a la fase final del vuelo y efectuar la aproximación para el aterrizaje, la aeronave pierde el control sobre la pista, saliéndose al lado izquierdo de su dirección de aterrizaje, deteniéndose dentro de un Kinel, zanja de aguas sucias o de desechos, dañándose el fuselaje, hélice y motor en el impacto.

El piloto de la aeronave sale por sus propios medios e ileso.

La Unidad de Investigación de Accidentes, se presentó a la pista donde sucedió el accidente; para efectuar el inicio del proceso de investigación por accidente, las posibles causas de este accidente se darán a conocer al Despacho Superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Se efectuó reporte en el Sistema ECCAIRS.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN