

UIA-06-2015 ACCIDENTE DEL HELICÓPTERO BELL 206B3 MATRÍCULA TG-AJA, 31/03/2015

DATOS DEL HELICÓPTERO

Marca: BELL.

Modelo: 206B3.

Serie: 3556.

Certificado Tipo: H2SW

Lugar del Accidente: Finca San Fernando, Aldea de Sipacate, municipio "La Gomera", departamento de Escuintla, Guatemala.

Fecha Accidente: 31/03/2015

Tipo y Número de Licencia:

Comercial/ Helicóptero No. 521

Almas a bordo: dos (04)

RESEÑA DEL VUELO:

El helicóptero despegó del Aeródromo del Ingenio "La Unión" Siquinalá, Escuintla, con destino a la finca San Fernando, ubicada en la Aldea Sipacate, municipio "La Gomera", departamento de Escuintla.

Durante el vuelo, el piloto mantiene las comunicaciones con el Centro de control San José en las frecuencias establecidas, al estar efectuando el vuelo de reconocimiento en la finca San Fernando, sobre la plantación de caña de azúcar, aproximadamente a las 10:10 Hora local, (16.10 UTC), el piloto percibe pérdida de revoluciones del motor y efectúa los procedimientos para un aterrizaje de emergencia sobre la plantación de caña, efectuando un aterrizaje de auto rotación impacta a tierra dañándose completamente el tren de aterrizaje (esquíes), hundiéndose y quebrándose, provocando que la parte baja de la aeronave hiciera contacto con la superficie del terreno provocando daños en las ventanas inferiores, quedando detenida sobre la plantación.

De acuerdo con la declaración del piloto en su reporte escrito indica no haber sufrido daños personales y tampoco los pasajeros.

Las posibles causas del presente accidente se darán a conocer en el Informe Final, emitido por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Se efectuó reporte en el Sistema ECCAIRS.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN