

UIA-A-11-2021 ACCIDENTE DE AERONAVE HELIO MATRÍCULA N808BD 13/09/2021

DATOS DE LA AERONAVE

Marca: Helio.

Modelo: HT-295 Tricycle Versión de Model H-295.

Serie: 1259.

Certificado Tipo: 1AB, revisión No.38 de fecha 30 de marzo 2020.

Lugar del Accidente: Pista del Aeropuerto Internacional "La Aurora", zona 13 ciudad de Guatemala.

Fecha del Accidente: 13 de septiembre 2021.

Tipo de Licencia: Privada, emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil.



Personas a bordo: Dos (02).

RESEÑA DEL VUELO:

La aeronave con matrícula N808BD, despegó de la finca "La Pastoría", ubicada en el departamento de Santa Rosa, en su retorno al Aeropuerto Internacional "La Aurora", efectúa las comunicaciones estandarizadas con torre de control y su aproximación a la pista 20, al descender y tocar la pista el tren principal derecho se fractura y la aeronave se detiene sobre la pista activa aproximadamente a las 13:30 horas.

De acuerdo a la declaración del piloto su aproximación fue efectuada a una velocidad de 60.0 nudos y luego en su procedimiento por tipo de aeronave al tocar la pista disminuyó la velocidad a 45.0 nudos, seguidamente el tren de aterrizaje derecho colapsó, la aeronave fue retirada y resguardada en el hangar del propietario.

El proceso de investigación del accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual emitirá el informe final correspondiente al Despacho Superior al finalizar la investigación.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.
- Recolección de información técnico y organizacional.

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Avances de Investigación No. UIA-A-11-2021