

UIA-A-16-2021 ACCIDENTE DE HELICÓPTERO ROBINSON R44 II MATRÍCULA TG-CYM 18/10/2021

DATOS DEL HELICÓPTERO

Marca: Robinson.

Modelo: R44 II.

Serie: 1839.

Certificado Tipo: H11NM, revisión No. 10, de fecha 06 de octubre 2020.

Lugar del Accidente: Finca "El Naco", municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu, Guatemala.

Fecha del Accidente: 18 de octubre 2021.

Tipo de Licencia: Piloto Comercial Helicóptero.

Personas a bordo: Una (01).

RESEÑA DEL VUELO:

El helicóptero Robinson 44 II, matrícula TG-CYM, despegó del punto de abastecimiento en la finca "El Naco" a las 10:45 hora local, 16:45 hora UTC, con intenciones de efectuar trabajo agrícola, posterior al despegue el helicóptero se precipita a tierra, de acuerdo con el personal técnico que atiende los vuelos, al interrogarlos indicaron escuchar un ruido como de golpe y en ese momento el helicóptero comenzó a enrollarse y se precipitó a tierra.

El piloto fue auxiliado por el grupo de trabajadores de la finca, sin lesiones aparentes.

El proceso de investigación del accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual emitirá el informe final correspondiente al Despacho Superior al finalizar la investigación.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.
- Recolección de información técnico y organizacional.

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Avances de Investigación No. UIA-16-2021