

## UIA-05-2021 ACCIDENTE DEL HELICÓPTERO ROBINSON R44II MATRÍCULA TG-VSL 21/02/2021

### DATOS DEL HELICÓPTERO

**Marca:** Robinson.

**Modelo:** R44 II.

**Serie:** 14325.

**Certificado Tipo:** H11NM, revisión No.09 de fecha 26 de junio 2018.

**Lugar del Accidente:** Lago de Atitlán, departamento de Sololá, Guatemala.

**Fecha del Accidente:** 21 de febrero 2,021.

**Tipo y Número de Licencia:** P.A. Comercial helicóptero No. 521 DGAC.


**Almas a bordo:** Tres (03).

### RESEÑA DEL VUELO:

El día 21 de febrero, el helicóptero Robinson R44 II, matrícula TG-VSL, despegó del Aeropuerto Internacional "La Aurora" según Plan de Vuelo a las 07:17 hora local, 13:17 UTC con destino al Hotel Atitlán Panajachel, departamento de Sololá, con intenciones de recoger dos pasajeros, posteriormente despegó del helipuerto del hotel a las 10:15 hora local 16:15 UTC., cuando por razones desconocidas se desploma y cae a orillas del lago sumergiéndose parcialmente en el agua.

El piloto y los dos pasajeros fueron auxiliados por personas que se encontraban cercanas al área, evacuándolos de la aeronave, completamente ilesos.

El proceso de Investigación del accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual emitirá el informe final correspondiente al Despacho Superior al finalizar la Investigación.



### AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

### INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN