

UIA-08-2021 ACCIDENTE DE AERONAVE AIR TRACTOR MATRÍCULA TG-SRO 15/05/2021

DATOS DE LA AERONAVE

Marca: Air Tractor Inc.

Modelo: AT-502B.

Serie: 502B-0651.

Certificado Tipo: A17SW revisión No.15 de fecha 19 de mayo 2020.

Lugar del Accidente: Finca Parijuyu, municipio "La Gomera", departamento de Escuintla, Guatemala.

Fecha del Accidente: 15 de mayo 2,021.

Tipo y Número de Licencia: P.A. Comercial avión No. 2174 DGAC.

Almas a bordo: Una (01).

RESEÑA DEL VUELO:

La Aeronave Air Tractor modelo 502B con matrícula TG-SRO, se encontraba efectuando trabajos de fumigación agrícola sobre la finca Parijuyu, ubicada en el municipio "La Gomera", departamento de Escuintla. En su vuelo número 4 de la mañana del 15 de mayo aproximadamente a las 06:00 de la mañana, la aeronave es cargada con el producto agroquímico correspondiente para efectuar la aspersión sobre la plantación de banano, seguidamente procede a realizar la carrera para el despegue, iniciando el recorrido sin lograrlo, accidentándose al extremo sur de la pista de dicha finca.

El piloto es evacuado de la cabina de la aeronave y auxiliado por parte de trabajadores de la finca, para ser trasladado a una clínica médica de la localidad para su evaluación y atención médica.

La aeronave fue trasladada hacia finca Santa Rosa ubicada en el Kilómetro 151, carretera al Semillero, municipio de Tiquisate para dar continuidad al proceso de investigación.

El proceso de investigación del accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual emitirá el informe final correspondiente al Despacho Superior al finalizar la investigación.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.
- Recolección de información técnico y organizacional.

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Avances de Investigación No. UIA-08-2021