



Dirección General de Aeronáutica Civil
9 Ave. 14-75 Aeropuerto Internacional La Aurora zona 13
accidentesdgacgua@gmail.com, Tels: 23215234 al 38

INFORME UNICO TG-DQB

3 DE MARZO 2021

UNIDAD DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

PUBLICO EN GENERAL
DIRIGIDO A

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL DE GUATEMALA
ELABORADO POR

INFORMACION

+ 502 2321-5236

Teléfono principal

+ 502 - 51739745

Teléfono móvil

Sviaccidentes@dgac.gob.gt

Dirección de correo electrónico

9Av. 14-75 zona 13 Dirección General de Aeronáutica Civil

Dirección

Guatemala

Ciudad

Guatemala

Estado

1013

Código postal

CESSNA R172K TG-DQB, 06 de febrero 2021.

Aeronave/echa del suceso

3 millas náuticas al Nor-noreste del
Aeropuerto Internacional "La Aurora", Ciudad
de Guatemala.

Lugar del suceso

No Aplica

Información adicional

Manual de procedimientos UIA

En base a



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



INFORME ÚNICO ACCIDENTE AERONAVE TG-DQB

DATOS GENERALES DE LA AERONAVE:

Marca:	Textron Aviation Inc.
Modelo:	R172K.
No. de serie:	R1722035.
Certificado Tipo:	3A17, revisión 47, 29 julio 2015.
Categoría:	Normal.
Colores:	Blanco, azul y rojo.
Certificado de Aeronavegabilidad:	Vigente del 14 de agosto de 2020 al 13 de agosto de 2021. Clave 016405-20-08 / 274.
Seguro de la aeronave:	Vigente del 16 de abril del 2020 al 16 de abril del 2021 por Seguros Universales bajo la póliza No. 06-01-01-62839-4.
Lugar del impacto:	3 Millas Náuticas al Nor-noreste del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Fecha del impacto:	06 de febrero del 2021.
Hora aproximada del impacto:	13:00 hora local, 19:00 hora UTC.
Propietario:	Fumigaciones Aéreas Agrícolas, S.A.
Operador:	Fumigaciones Aéreas Agrícolas, S.A.
Tipo de Licencia:	Piloto Privado-Avión.
Nacionalidad:	Guatemalteca.
Vigencia Certificado Médico:	Vigente al 5 de febrero 2021.
Pasajeros a bordo:	3 (tres).
Fase de vuelo en la que sucedió el impacto aviar:	Incorporación al patrón de tráfico para el aterrizaje

Reseña de Vuelo:

El día 6 de febrero la aeronave despegó desde la pista del Ingenio la Trinidad ubicado en el municipio de Masagua, de acuerdo al reporte del capitán, el vuelo se desarrolló de forma normal, al ingresar al área de control "La Aurora" ATC, la torre de control solicita efectuar un patrón extendido a favor del viento derecho sobre la pista 20, aproximadamente sobre el área del basurero de la zona tres (3), de la ciudad capital, sobre dicha área a una distancia aproximada de 3.0 milla en dirección Nor-noreste, impacta aparentemente con un ave de la especie *Cathartes aura*, comúnmente llamado **zopilote común**, causándole daños menores a la aeronave en vuelo en el ala izquierda, en la sección media. El piloto, posterior al impacto mantiene el control de la aeronave y aterriza en la pista del aeropuerto internacional "La Aurora",

Guatemala, 03 de marzo de 2021

INFORME FOTOGRÁFICO



Fotografía No. 1
Vista lateral izquierda de la aeronave.



Fotografía No. 2
Vista del empenaje y matrícula de la aeronave.



Fotografía No. 3
Vista lateral derecha de la aeronave.



Fotografía No. 4
Vista del ala izquierda lado superior.



Fotografía No. 5
Daño por compresión.



Fotografía No. 6
Vista del daño ocasionado por el ave.



Fotografía No. 7

Profundidad del daño encontrado en ala izquierda.



Fotografía No. 8

Ave Cathartes Aura (**zopilote**), aparentemente ave con la que impactó la aeronave.