

UIA-10-2016 ACCIDENTE AERONAVE AIR TRACTOR
MATRÍCULA N6082P, 19/07/2016

**DATOS
AERONAVE**

Marca: Air Tractor.

Modelo: AT-502B.

Serie: 502B-0243.

Certificado Tipo: A17SW, revisión No.14, de fecha 21/03/2016.

Lugar Accidente: Pista Puyumate, municipio de la Nueva Concepción, departamento de Escuintla.

Fecha del Accidente: 19/07/2016.

Tipo y Número de Licencia:

Comercial avión No. 1833, DGAC.

Almas a bordo: Una (01).

RESEÑA DEL VUELO:

La aeronave se encontraba efectuando trabajos de fumigación aérea en la Pista de Puyumate, ubicada en el municipio de la Nueva Concepción, departamento de Escuintla, en el momento de aterrizar para efectuar su próximo vuelo, se abastece nuevamente con agente químico para aspersión sobre las plantaciones en la finca Puyumate, inicia su carrera de despegue desde el punto de abastecimiento en una de las cabeceras de la pista, durante la carrera la aeronave no logra la sustentación necesaria, saliendo al final de la pista arrastrando sobre la plantación el tren de aterrizaje y ambos planos, la aeronave se detiene aproximadamente a 25.0 metros de distancia del final de la pista, en la inspección se observó daño total del motor, hélice, y fuselaje.

El piloto sale ileso de la aeronave.

En el informe final, se darán a conocer las posibles causas de este accidente.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Se efectuó reporte en el Sistema ECCAIRS.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

**INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO
DE ELABORACIÓN**