

## DECLARACIÓN PROVISIONAL

### UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS

#### ACCIDENTE DE LA AERONAVE BEECHCRAFT A45

#### MATRICULA N334LS.

#### DATOS DE LA AERONAVE

**Marca:** Beechcraft.

**Modelo:** A45.

**Serie:** G-813.

**Certificado Tipo:** 5A3 revisión 29, del 27 de noviembre de 2017, Textron Aviation Inc. One Cessna Boulevard Wichita, KS 67215.

**Lugar del Accidente:** Pista del Aeropuerto, Internacional "La Aurora" Guatemala.

**Fecha del Accidente:** 17 de septiembre de 2025.

**Licencia de Piloto Privado Avión.**

**Almas a bordo:** Dos (02) Ilesas.

#### RESEÑA DEL VUELO:

El día 17 de septiembre del año 2025, el piloto de la aeronave identificada con matrícula extranjera N334LS, abrió plan de vuelo hacia el aeródromo de Huehuetenango. En su retorno hacia el Aeropuerto Internacional "La Aurora", se accidentó en fase de aterrizaje.

El piloto se comunicó con la torre de control Aurora solicitando aterrizar, posteriormente el piloto indica falla en el sistema del tren de aterrizaje de nariz, por lo que solicita aterrizaje de emergencia, a lo cual la torre de control le indica que está autorizado y que coordinará con el equipo de emergencia, hizo su aproximación y aterrizó, la aeronave resultó con daños significativos en la estructura exterior del tren de nariz y daños en una de las palas de las hélices. El piloto y su acompañante resultaron ilesos.

La Unidad de Investigación de Accidentes se presentó al área del suceso, documentando y fotografiándola posteriormente.

El proceso de investigación, será efectuado por el Investigador a Cargo designado por la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual presentará el Informe Final correspondiente al Despacho Superior.



#### INFORME FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN