

**DECLARACIÓN PROVISIONAL****UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS****ACCIDENTE DE LA AERONAVE CESSNA AIRCRAFT COMPANY T206H****MATRICULA TG-GOM****DATOS  
DE LA AERONAVE****Marca:** Cessna Aircraft.**Modelo:** T206H.**Serie:** T20608947.**Certificado Tipo:** 3ACE revisión 51, del 22 de octubre de 2024, Textron Aviation Inc. One Cessna Boulevard Wichita, Kansas 67215.**Lugar del Accidente:** Pista de la finca Santa Elena Tikal, municipio de Sipacate, departamento de Escuintla, Guatemala.**Fecha del Accidente:** 19 de diciembre de 2025.**Licencia de Piloto Comercial Avión.****Almas a bordo:** Uno (01). Ileso.**RESEÑA DEL VUELO:**

El 19 de diciembre de 2025, la aeronave marca Cessna, modelo T206H con matrícula TG-GOM, efectuó un vuelo para la finca Santa Elena Tikal, ubicada en el municipio de Sipacate, Escuintla, Guatemala. Después de dejar al pasajero, el piloto procedió a realizar el despegue a las 10:20 hora local, 16:20 UTC, durante el recorrido la aeronave empezó a desviarse al lado derecho de la pista, al momento que el piloto jaló la cabrilla para elevar la aeronave, el ala derecha topo con la plantación de caña de azúcar, provocando que la aeronave se saliera del lado derecho de la pista. El piloto fue asistido por personal de la finca para evacuarlo de la aeronave, sin lesiones y sin necesidad de ser trasladado hacia un centro de asistencia médica. La Unidad de Investigación de Accidentes se presentó al área del suceso, para documentar a través de fotografías, evidencias, muestras e información para iniciar con el proceso de investigación de lo sucedido. El proceso de investigación por accidente será efectuado por el Investigador a Cargo de la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el cual presentará el Informe Final correspondiente al Despacho Superior.

**INFORME FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN**