

## UIA-03-2021 ACCIDENTE DE AERONAVE CESSNA R172K MATRÍCULA TG-DQB 06/02/2021

### DATOS DE LA AERONAVE

**Marca:** Cessna.

**Modelo:** R172K.

**Serie:** R1722035.

**Certificado Tipo:** 3A17, revisión No. 47 de fecha 29 de julio 2015.

**Lugar del Accidente:** 3 Millas Náuticas al Nor-noreste del Aeropuerto Internacional "La Aurora", Ciudad de Guatemala.

**Fecha del Accidente:** 06 de febrero 2,021.


**Tipo y Número de Licencia:** P.A. Privado Avión No. 3472 DGAC.

**Almas a bordo:** Tres (03).

### RESEÑA DEL VUELO:

El día 6 de febrero la aeronave despegó desde la pista del Ingenio la Trinidad ubicado en el municipio de Masagua, de acuerdo al reporte del capitán, el vuelo se desarrolló de forma normal, al ingresar al área de control "La Aurora" ATC, la torre de control solicita efectuar un patrón extendido a favor del viento derecho sobre la pista 20, aproximadamente sobre el área del basurero de la zona tres de la ciudad capital, sobre dicha área a una distancia aproximada de 3.0 milla en dirección Nor-noreste, impacta aparentemente con un ave de la especie coragyps atratus comúnmente llamado zopilote común, causándole daños menores a la aeronave en vuelo en el ala izquierda, en la sección media.

El piloto, posterior al impacto mantiene el control de la aeronave y aterriza en la pista del aeropuerto internacional "La Aurora",



### CAUSA:

- Impacto de Ave.

### RECOMENDACIONES:

#### • 9.1 RSO 01-A-03-2021

Para evitar el peligro aviar se recomienda a los pilotos no sobre volar en las áreas conocidas en donde hay parvadas de aves coragyps atratus ( zopilote común ) y a centro de control que en lo posible no se mande a extender los vuelos sobre la zona 3 de la capital.

### INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE

El proceso de investigación del accidente, fue realizado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala.